





FELDOLGOZÁS...

A regisztráció befejeződött

Töltse fel a cégdokumentumokat, hogy teljes hozzáférést kapjon az AUTO1.com weboldalhoz

TOVÁBBI CÉGDOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE




Ford Focus 1.6 Ti-VCT Trend





AUTO1 azonosító:	<i>DX95461</i>
Évjárat:	2012
Első forgalombahelyezés:	2012. 05.
Kilóméteróra állás:	192 505 km
Üzemanyag:	Benzin
Teljesítmény:	77 kW / 105 LE
Hengerűrtartalom:	1 596 ccm
Sebességváltó:	Kézi
Műszaki lejárati dátuma:	2026. 09.
Felépítmény:	Kombi
Tulajdonosok száma:	4
Kulcsok:	2
Korábbi kár/baleset az előző tulajdonos szerint	Nem
Származási ország:	DE
Utolsó bejegyzett ország:	-
Környezetvédelmi osztály:	EURO 5
COC papírok:	Nem
Ülések:	5
Szín:	Ezüst (Eredeti)
Kárpitozás:	Szövet (Eredeti)
Ajtók száma:	5

Telephely

-



0:00 / 0:12



JÁRMŰ ADATAI

TESZTVEZETÉS ADATOK

TESZTVEZETÉSI ADATOK: A FIÓKTELEPEN, FORGALOMBÓL VALÓ KIVONÁS

A TESZTVEZETÉS SORÁN NEM ÉSZLELT SÉRÜLÉS


JÁRMŰ ÁLLAPOTA

 Nincs baleset jele

 1 sérült terület

✓ Nincs jele újrafestett elemeknek

Külső






Belső



Kerekek



Alvázat



Motor és hajtásrendszer



▲ Károk

Panel	Kár	Súlyosság	Leírás	Mennyiség	
<u>Vezetőülés</u>	Kárpiton lyukak	-	-	>5	 1
<u>Vezetőülés</u>	Kárpiton lyukak	-	-	>5	 1

KÁRÖSSZEGZÉS

Az autó értékelésének eredményeit a KÁRÖSSZEGZÉS táblázat foglalja össze, és az alábbi KÁRTERÜLETEK részben láthatók.

Sérülés / Alkatrész	Súlyosság
---------------------	-----------

>10 KÁRPITOZÓ LYUKAK

Vezetőülés (>5) Vezetőülés (>5)

AUTÓFELSZERELÉS


Egyes tartalmak automatikusan le lettek fordítva.

✓ tolatóradar(távolság mérő)	Hátsó parkolósegédrendszert
✓ Szervokormány	Szervokormány
✓ Légzsák	Vezetőoldali légzsák / Utasoldali légzsák Elülső és hátsó fej-váll légzsákok Oldallégzsák elöl
✓ AC rendszer	Klíma
✓ ESP	Elektronikus stabilizáló program (ESP)
✓ indításgátlás	Immobiliser (elektronikus)
✓ Fedélzeti számítógép	Külső hőmérsékletjelző Fedélzeti számítógép
✓ Szórakoztató rendszer	Audio rendszer: Rádió/CD lejátszó multi-funkciós kijelzővel
✓ ABS	Blokkolásgátló rendszer (ABS)
✓ Elektromos ablakok	Elektromos első és hátsó ablakok központi zárassal

SZERVÍZADATOK

Szervízkönyv részletek:	Elérhető
Szervízek:	Néhány
Utolsó szervíz dátuma:	2020. 02. 04.
Utolsó szervíz kilométer:	118 210 km
Vezérműszíjcsere dátum:	-
Vezérműszíjcsere kilométer:	-

Autó szervíz képek 2 Elérhető képek



MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

A legfrissebb műszaki ellenőrzés dátuma: 2024. 09. 19.

Kilométeróra állás a legkésőbb műszaki ellenőrzésnél: 188 607 km

Műszaki ellenőrzési képek 1 Kép



AUTÓ ADATOK AZ ALVÁZSZÁM ALAPJÁN

Egyes tartalmak automatikusan le lettek fordítva.

- ☒ Hátsó ülés osztható / dönthető
- ☒ Kipörgésgátló rendszer (ASR)
- ☒ Sötétített üvegezés
- ☒ Központi zár távirányítással
- ☒ Tetőspoiler
- ☒ USB csatlakozás
- ☒ Külső tükör karosszériaszínben
- ☒ Elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükör
- ☒ Irányjelző a külső tükörben
- ☒ Elektromosan behajtható külső tükör

