



FELDOLGOZÁS...

A regisztráció befejeződött

Töltse fel a cégdokumentumokat, hogy teljes hozzáférést kapjon az AUTO1.com weboldalhoz

TOVÁBBI CÉGDOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE











Peugeot 308 1.6 Premium

AUTO1 azonosító:	CG23567
Évjárat:	2011
Első forgalombahelyezés:	2011. 03.
Kilóméteróra állás:	158 676 km
Üzemanyag:	Benzin
Teljesítmény:	88 kW / 120 LE
Hengerűrtartalom:	1 598 ccm
Sebességváltó:	Kéziváltó
Műszaki lejárati dátuma:	2026. 04.
Felépítmény:	Kombi
Tulajdonosok száma:	3
Kulcsok:	2
Korábbi kár/baleset az előző tulajdonos szerint	Nem
Származási ország:	DE
Utolsó bejegyzett ország:	-
Környezetvédelmi osztály:	EURO 5
COC papírok:	Igen
Ülések:	5
Szín:	Szürke (Eredeti)
Kárpitozás:	Szövet (Eredeti)
Ajtók száma:	5
CO2 kibocsátás:	155g/km

Telephely


DE, Petersberg





JÁRMŰ ADATAI

AUTÓ RÉSZLETEK/ TOVÁBBI FÉNYKÉPEK



Motor



Általános rész



Általános rész



Általános rész



Általános rész



Általános rész



Általános rész



Általános rész

TESZTVEZETÉS ADATOK

TESZTVEZETÉSI ADATOK: KÖZUTAKON < 80KM/H (KISEBB SEBESSÉG)

A TESZTVEZETÉS SORÁN NEM ÉSZLELT SÉRÜLÉS


JÁRMŰ ÁLLAPOTA

 Nincs baleset jele

 5 sérült területek

✓ Nincs jele újrafestett elemeknek

Külső





Belső


Kerekek


Alvazat


Motor és hajtásrendszer



⚠ Károk

Panel	Kár	Súlyosság	Leírás	Mennyiség	📷
<u>Első lökhárító</u>	Katcolás	Hossz: $\geq 20\text{mm}$ & $< 50\text{mm}$	Mély karcolás – alapozóig	4	📷 2
<u>Szélvédő</u>	Kő felverődés	Szélesség: $\leq 3\text{mm}$	Nem a vezető szem magasságban	3	🚫 0
<u>Első lökhárító</u>	Kő felverődés	Szélesség: $\leq 3\text{mm}$	Festék sérülés	6-10	📷 1
<u>Bal fényszóró</u>	Kifakult	Átmérő: $\geq 100\text{mm}$	-	1	📷 1
<u>Motorháztető</u>	Katcolás	Hossz: $\geq 20\text{mm}$ & $< 50\text{mm}$	Mély karcolás – alapozóig	2	📷 2
<u>Jobb fényszóró</u>	Kifakult	Átmérő: $\geq 100\text{mm}$	-	1	📷 1

KÁRÖSSZEGZÉS

Az autó értékelésének eredményeit a KÁRÖSSZEGZÉS táblázat foglalja össze, és az alábbi KÁRTERÜLETEK részben láthatók.

Sérülés / Alkatrész	Súlyosság
1 RÉS Hátsó lökhárító (1)	Minimálisan nem illeszkedő alkatrészek, nincs csiszolási probléma
2 ELÉRTE A KOPÁSI HATÁRT Bal fényszóró (1) Jobb fényszóró (1)	Átmérő: ≥100mm
1 ROZSDA Bal C oszlop (1)	Felületi rozsda
6 KARCOLÁSOK Első lökhárító (4) Motorháztető (2)	Hossz: ≥20mm & <50mm , Mély karcolás – alapozóig
2 KARCOLÁSOK Jobb hátsó lámpa (2)	Hossz: <20mm , Mély karcolás
53-65 Bal első sárvédő (3) Bal tükror borítás (3) Bal első ajtó (5) Bal hátsó ajtó (5) Bal hátsó sárvédő (5) Hátsó lökhárító (6-10) Csomagtérajtó (5) Jobb hátsó sárvédő (4) Jobb hátsó ajtó (6-10) Jobb első ajtó (6-10) Jobb első sárvédő (5)	Hossz: <20mm , Mély karcolás – alapozóig
6-10 Első lökhárító (6-10)	Szélesség: ≤3mm , Festék sérülés
3 KARCOLÁSOK Szélvédő (3)	Szélesség: ≤3mm , Nem a vezető szem magasságban
1 PISZKOS Tetőkárpit (1)	
1 ELKOPOTT Vezetőülés (1)	

AUTÓFELSZERELÉS

Egyes tartalmak automatikusan le lettek fordítva.

✓ Napfénytető	Panorámatető / Dönthető tető (Üveg)
✓ Szervokormány	Elektromos kormányzás
✓ Légzsák	Kikapcsolható utasoldali légzsák Vezetőoldali légzsák / Utasoldali légzsák Vezetőoldali légzsák Vezető térdlégzsák Fejtámlégzsákos rendszer Oldallégzsák elöl
✓ AC rendszer	Klíma
✓ ESP	Elektronikus stabilizáló program (ESP, Bosch)
✓ Indításgátlás	Immobilizer transzponderrel
✓ Fedélzeti számítógép	Fedélzeti számítógép
✓ Szórakoztató rendszer	Audiorendszer RD 4 (Rádió/CD-lejátszó)
✓ ABS	Blokkolásgátló rendszer (ABS)
✓ Elektromos ablakok	Elektromos ablakemelő csípésvédelemmel Elektromos hátsó ablakok


SZERVÍZADATOK

Szervízkönyv részletek:	Elérhető
Szervízek:	Néhány
Utolsó szervíz dátuma:	2025. 05. 20.
Utolsó szervíz kilométer:	157 462 km
Vezérműszíjcsere dátum:	-

Vezérműszíjcsere kilométer:

-

Autó szervíz képek 1 Kép



MŰSZAKI ELLENŐRZÉS

A legfrissebb műszaki ellenőrzés dátuma: 2024. 04. 24.

Kilométeróra állás a legkésőbb műszaki ellenőrzésnél: 149 953 km

Műszaki ellenőrzési képek 1 Kép



AUTÓ ADATOK AZ ALVÁZSZÁM ALAPJÁN

Egyes tartalmak automatikusan le lettek fordítva.

- ☒ Elülső középső kartámasz
- ☒ Kipörgésgátló (ASR)
- ☒ Hővisszaverő szélvédő
- ☒ Sötétített üvegezés
- ☒ Automatikus fényszóró aktiválás
- ☒ Központi zár távirányítással
- ☒ Esőérzékelős ablaktörlők
- ☒ Elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükör
- ☒ Külső tükör festett
- ☒ Sebességszabályozó rendszer (tempomat)

