



FELDOLGOZÁS...

A regisztráció befejeződött

Töltse fel a cégdokumentumokat, hogy teljes hozzáférést kapjon az AUTO1.com weboldalhoz

TOVÁBBI CÉGDOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE




Volkswagen Tiguan 1.4 TSI Sport & Style 4Motion

AUTO1 azonosító:	ZP27613
Évjárat:	2008
Első forgalombahelyezés:	2009. 01.
Kilóméteróra állás:	193 751 km
Üzemanyag:	Benzin
Teljesítmény:	110 kW / 150 LE
Hengerűrtartalom:	1 390 ccm
Sebességváltó:	Kéziváltó
Műszaki lejárati dátuma:	2026. 04.
Felépítmény:	SUV
Tulajdonosok száma:	2
Kulcsok:	2
Korábbi kár/baleset az előző tulajdonos szerint	Igen
Javítási árajánlat	Ismeretlen
Származási ország:	DE
Utolsó bejegyzett ország:	-
Környezetvédelmi osztály:	EURO 5
COC papírok:	Nem
Ülések:	5
Szín:	Fekete (Eredeti)
Kárpitozás:	Szövet (Eredeti)
Ajtók száma:	5
CO2 kibocsátás:	185g/km


Telephely

JÁRMŰ ADATAI


AUTÓ RÉSZLETEK/ TOVÁBBI FÉNYKÉPEK




Általános rész



Általános rész



Általános rész



Általános rész

TESZTVEZETÉS ADATOK

TESZTVEZETÉSI ADATOK: KÖZUTAKON < 80KM/H (KISEBB SEBESSÉG)

A TESZTVEZETÉS SORÁN NEM ÉSZLELT SÉRÜLÉS

AUTÓ SÉRÜLÉSEK (35)

AUTÓ RÉSZE	SÉRÜLÉS TIPUSA	FOTÓ
Általános rész	Általános kár	
Általános rész	Általános kár	
Általános rész	Általános kár	
Általános rész	Általános kár	
Általános rész	Általános kár	
Általános rész	Általános kár	
Általános rész	Általános kár	

Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



Általános rész

Általános kár



AUTÓFELSZERELÉS

Egyes tartalmak automatikusan le lettek fordítva.



Fűtött ülések

Fűthető első ülések



tolatóradar(távolság mérő)

Parkolászegítő (hátsó)



Szervokormány

Elektromos szervokormány (Servotronic)



Sport üllés

Sport ülések elől



Légzsák

Kikapcsolható utasoldali légzsák
Vezetőoldali légzsák / Utasoldali légzsák
Fejlégzsák rendszer (Sideguard)
Oldallégzsák elől



AC rendszer

Klímavezérlési rendszer Klimatronic 2 zónás



ESP

Elektronikus stabilizáló program (ESP)



indításgátlás

Immobiliser (elektronikus)



Összkerékajítás

Sebességváltó típusa: Állandó összkerékajítás



Szórakoztató rendszer

Audiorendszer RCD 310 (Rádió/CD-lejátszó)



ABS

Blokkolászgátló rendszer (ABS)



Elektromos ablakok

Elektromos ablak elől + hátul

AUTÓ ADATOK AZ ALVÁZSZÁM ALAPJÁN

Egyes tartalmak automatikusan le lettek fordítva.

- ✓ Hátsó ülés / Hátámla osztott
- ✓ Középső kartámasz a vezetői üléshez
- ✓ Zöld színű sötétített hátsó oldalsó ablakok (65%)
- ✓ Zöld színű atermikus üveg
- ✓ Automatikus fényszabályozás (ALS)
- ✓ Távirányító központi zárolásra
- ✓ Központi zár
- ✓ Esőérzékelős ablaktörlők
- ✓ Multifunkciós Plusz kijelző
- ✓ Aszférikus külső tükör, bal

